

# PROFIL DE Baignade

mai 2018

## CARACTÉRISTIQUES

**Commune** : Penvern Keryvon La Mer  
**Communes limitrophes** : Pleumeur-Bodou, Côtes-d'Armor  
**Population** : 4 168 habitants  
**Densité** : 10 000 personnes  
**Moins de 200 personnes/jour**  
**Plus de 200 personnes/jour** : pas de surveillance

X = 219 952 m Y = 6 875 276 m

**EN CAS D'URGENCE APPELEZ LE 112**



## LOCALISATION DE LA ZONE DE Baignade

## EQUIPEMENTS



## QUALITÉ DES EAUX DE Baignade

### CLASSEMENT

Source : ARS, 2017

La qualité est évaluée en prenant en compte 4 années

Année	2014		2015		2016		2017	
	Exc.	Exc.	Exc.	Exc.	Exc.	Exc.	Exc.	
Classement	Exc.	Exc.	Exc.	Exc.	Exc.	Exc.	Exc.	Exc.

Exc. : excellente / Satisf. : satisfaisant / Insat. : insatisfaisante

Si un **risque sanitaire** est constaté ou pressenti, une interdiction temporaire de baignade est prononcée par l'arrêté municipal. Des analyses sont réalisées avant l'ouverture.

Au cours des quatre dernières années, la baignade n'a fait l'objet d'aucune fermeture et n'a pas été concernée par un épisode de pollution à court terme.

Il n'y a pas de présence d'espèces phytoplanctoniques menaçant la santé ou la sécurité des baigneurs (selon l'arrêté préfectoral).

La plage n'est pas concernée par les schouffs d'algues.

La qualité de l'eau de baignade est excellente et le risque de déclassement est faible.

## Plage de PENVERN KERYVON LA MER



## INVENTAIRE DES SOURCES DE POLLUTION POTENTIELLES ET RISQUES ASSOCIÉS

Type de risque	Nombre	Caractéristiques météorologiques décelables	Évaluation du risque total	Actions associées
Infiltration d'hydrocarbures dans les collectifs puis canalisations	1	Pluie	Faible	Action 1 et 3
	2	Pluie	Moyenne	Action 4

Étude réalisée avec l'aide de



## DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA PLAGE



## LEGENDE



## PLAN D'actions

- 1) Suivi des nuisances
- 2) **Réhabilitation** d'Assainissement Non-Collectif
- 3) **Mise aux normes** de la station d'épuration de Pleumeur-Bodou

## RÉVISION DU PROFIL

Selon la nouvelle Directive 2006/7/CE, le profil n'a pas besoin d'être révisé à moins d'un déclassement constaté d'une classe de qualité de l'eau de baignade.

# PROFIL DE Baignade

Plan de jour - Mai 2018

## CARACTÉRISTIQUES

**Commune** : Pors Gelen  
**Communes limitrophes** : Pleumeur-Bodou, Côtés-d'Armor  
**Superficie** : 1 000 ha  
**Population** : 4 168 habitants  
**Densité** : 4 168 habitants / 10 000 personnes  
**Population estivante** : 300 à 400 personnes/jour  
**Services** : pas de surveillance  
**Équipements** : Centre Nautique, colonies, centres de vacances, mouillages

X = 218 383 m Y = 6 876 345 m

EN CAS D'URGENCE APPELEZ LE 112



## LOCALISATION DE LA ZONE DE Baignade

## ÉQUIPEMENTS



## QUALITÉ DES EAUX DE Baignade

### CLASSEMENT

Barème de 0 à 5 étoiles

La qualité est évaluée en prenant en compte 4 années

Année	2014	2015	2016	2017	Exc.	Exc.	Exc.

Ex. : excellence / bon, bonne / satisfaisante / insatisfaisante

Classement de la zone de baignade

Si un risque sanitaire est constaté ou pressenti, une interdiction temporaire de baignade est prononcée par arrêté municipal. Des analyses sont réalisées avant réouverture.

Au cours des quatre dernières années, la baignade n'a fait l'objet d'aucune fermeture et n'a pas été concernée par un épisode de pollution à court terme.

Il n'y a pas de présence d'espèces phytoplanctoniques menaçant la santé ou la sécurité des baigneurs (selon renseignés par l'FRP-MER).

La plage n'est pas concernée par les échouages d'algues.

La qualité de l'eau de baignade est excellente et le risque de débâchage est faible.

## Plage de PORS GELEN



## INVENTAIRE DES SOURCES DE POLLUTION POTENTIELLES ET RISQUES ASSOCIÉS

Localisation du risque	Nombre	Conditions météorologiques défavorables	Évaluation du risque relatif	Acteurs associés
Sources locales potentielles de faible impact				

## DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA PLAGE



## LÉGENDE

- Point de prélèvement pour analyse
- Écartere glaciaire
- Limite de zone de baignade
- Chenal
- Mouillages
- Réseau Eau Usée
- Poste de traitement des eaux usées

## PLAN D'actions

Selon la nouvelle Directive 2006/77/CE, le profil n'a pas besoin d'être revu à moins d'un débâchage. C'est-à-dire d'une baisse de qualité de l'eau de baignade.

Étude réalisée avec l'aide de



# PROFIL DE Baignade


Mise à jour : Mai 2018

## CARACTÉRISTIQUES

**Commune :** Pleumeur-Bodou  
**Code postal :** 22240  
**Localité :** Landréllec-Pors Scaff  
**Département :** Côtes-d'Armor  
**Population :** 4 168 habitants  
**Superficie :** 10 000 personnes  
**Population / km² :** 200 à 300 personnes/jour  
**Surveillance :** pas de surveillance  
**Activités :** mouillages, camping

X = 232 516 m Y = 6 876 274 m

**EN CAS D'URGENCE APPELEZ LE 112**



## LOCALISATION DE LA ZONE DE Baignade

## EQUIPEMENTS

- Accès aux animaux
- Surveillance
- Poste de secours
- Douches
- Parking
- Toilettes
- Poubelles

## QUALITÉ DES EAUX DE Baignade

**CLASSEMENT**  
 (Échelle : 0 à 5 étoiles)

La qualité est évaluée en prenant en compte 4 années

Année	2014	2015	2016	2017
Classement	Exc.	Exc.	Exc.	Exc.

Exc. : excellente / Bon. : bonne / Suff. : suffisante / Insuf. : insuffisante

qualité excellente

Si un risque sanitaire est constaté ou pressenti, une interdiction temporaire de baignade est prononcée par arrêté municipal. Des analyses sont réalisées avant réouverture.

Au cours des quatre dernières années, la baignade n'a fait l'objet d'aucune fermeture et n'a pas été concernée par un épisode de pollution à court terme.

Il n'y a pas de présence d'espèces phytoplanctoniques menaçant la santé ou la sécurité des baigneurs (subit réalisé par IREMER).

La plage n'est pas concernée par les échouages d'aiguës.

La qualité de l'eau de baignade est excellente et le risque de débâchage est faible.


# Plage de LANDRELLEC PORS SCAFF



## INVENTAIRE DES SOURCES DE POLLUTION POTENTIELLES ET RISQUES ASSOCIÉS

Localisation du risque	Nombre	Conditions météorologiques défavorables	Évaluation du risque relatif	Actions associées
Sources locales potentielles de pollution				

## DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA Plage



### LÉGENDE

- Point de prélèvement pour analyse
- Excuseur public
- Météorologie
- Camping
- Réseau Eau Usée

## RÉVISION DU PROFIL

Selon la nouvelle Directive 2006/7/CE, le profil n'a pas besoin d'être révisé à moins d'un débâchage. C'est-à-dire d'une baisse de qualité de l'eau de baignade.

